



## Fiche quartier n° 5 « Lieu-dit "Derrière le Moulin" à Longwy »

### Hypothèse ouvrage totalement obstrué

#### Localisation :



Extrait de la carte des enjeux



Extrait de la carte d'aléas

**Type d'aléa :** Faible à moyen (hauteur d'eau inférieure à 1m)

#### Type d'enjeu : Centre ville

Habitat individuel ou collectif dans des maisons mitoyennes. Bâtisses de plain-pied

#### Caractéristiques :

- **Habitations semi-collectives** (possibilité de se réfugier à l'étage, mais refuge potentiellement précaire dans la durée)
- Présence de **garages non surélevés**

**Vulnérabilité :** Faible à Moyenne de manière générale

#### Aspect :



Habitations collectives et de plain-pied rue du Colonel Merlin




Autre vue depuis la rue du Colonel Merlin, présence de garages

Clichés : LRPC Nancy


## Fiche quartier n° 6 « Hôtel de Ville de Longwy »

### Hypothèse ouvrage totalement obstrué

#### Localisation :



Extrait de la carte des enjeux



Extrait de la carte d'aléa

**Type d'aléa :** Faible à moyen (hauteur d'eau inférieure à 1m)

#### Type d'enjeu : Centre ville

Maisons mitoyennes à usage d'habitat collectif ou individuel. Commerces. Hôtel de ville.

#### Caractéristiques :

- Présence de commerces en rez-de chaussée
- Présence de sous-sols (en particulier pour la Mairie avec les archives en sous-sol)

#### Vulnérabilité :

- On peut estimer la vulnérabilité moyenne à forte du fait des commerces et habitations touchés, mais principalement de par la présence de l'Hôtel de ville (archives en particulier).
- Ainsi, pour la crue de référence et dans l'hypothèse d'une obstruction complète de l'ouvrage, c'est le cœur de Longwy-bas qui serait fortement impacté.

#### Aspect :





## Fiche quartier n° 7 « Gare de Longwy »

### Hypothèse ouvrage totalement obstrué

#### Localisation :



Extrait de la carte des enjeux



Extrait de la carte d'aléa

**Type d'aléa :** faible à moyen (hauteur d'eau inférieure à 1m), localement fort (hauteur supérieure à 1m)

**Type d'enjeu :** Centre ville

#### Caractéristiques :

- Quelques bâtiments à usage mixte, en face de la gare, sont exposés à l'inondation en rez-de-chaussée (pas de surélévation)
- Le parking de la gare concentre de nombreux véhicules
- Les bâtiments de la gare sont les principaux concernés (entrepôts, bureaux, )

#### Vulnérabilité :

- La vulnérabilité apparaît faible dans l'ensemble, puisque seuls quelques bâtiments hormis ceux de la gare seraient touchés. Il serait cependant intéressant d'effectuer un diagnostic de vulnérabilité de la gare.

#### Aspect :



Vue sur la gare de Longwy




Autre vue sur la gare de Longwy


## Fiche quartier n° 10 « Cinéma Utopolis »

### Hypothèse ouvrage totalement obstrué

#### Localisation :



Extrait de la carte des enjeux



Extrait de la carte d'aléa

**Type d'aléa :** Moyen à fort (hauteur d'eau comprise entre 50cm et 2m)

**Type d'enjeu :** Complexe cinématographique

#### Caractéristiques :

- Bâtiment sur deux niveaux, avec une passerelle reliant l'étage et la zone non inondable
- Parking
- Restaurants au rez-de-chaussée (en zone vulnérable)

**Vulnérabilité :** Moyenne de manière générale, la vulnérabilité humaine de cet ERP est a priori très faible du fait de la passerelle et de la proximité de la zone non inondable. La vulnérabilité économique est la principale, avec en particulier les stocks des restaurants et la perte d'activité de l'ensemble du complexe en cas d'inondation.

#### Aspect :



Complexe cinématographique

Cliché : DDEA 54